1994	1)	ಶ್ರೀ ಪ್ರಣಬ್ ಮೊಹಂತಿ	ಒರಿಯಾ	ಒರಿಸಾ
	2)	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್	ಹಿಂದಿ	ಬಿಹಾರ್
	3)	ಶ್ರೀ ಬಿ. ದಯಾನಂದ	ಕನ್ನಡ	ಕರ್ನಾಟಕ

ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ವರ್ಷ		*ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು*	*ಭಾಷೆ*	*ಅವರ ರಾಜ್ಯ*
1992	1)	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ರವಿ	ಕನ್ನಡ	ಕರ್ನಾಟಕ
	2)	ಶ್ರೀ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್	ಹಿಂದಿ	ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
	3)	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿ	ಕನ್ನಡ	ಕರ್ನಾಟಕ
	4)	ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ರಾಧಾದೇವಿ	ತೆಲುಗು	ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
	5)	ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯದೇವ ಪಾಠಕ್	ಹಿಂದಿ	ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
1993	1)	ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಷ ಚಂದ್‌ರೇ	ಹಿಂದಿ	ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
	2)	ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಬಿ. ಶಿರೂರ್	ಕನ್ನಡ	ಕರ್ನಾಟಕ
1994	1)	ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಎಸ್. ಬೀರೂರ್	ಕನ್ನಡ	ಕರ್ನಾಟಕ
	2)	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲಾಲ್ ಮೀನ	ರಾಜಾಸ್ಥಾನಿ	ರಾಜಾಸ್ಥಾನ
	3)	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಕರ	ಹಿಂದಿ	ಬಿಹಾರ್
	4)	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್	ಹಿಂದಿ	ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ

ಯು ಕೆ ಪಿ ಯ ಎನ್ ಎಲ್ ಬ್ಯಿ ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಬಿರುಕು ಕುರಿತು

296 - ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್ (ಶೋರಾಪುರ) : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 66.5ರ ಸಮೀಪ, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;

ಆ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು) :

ಅ) ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 66.5ರ ಸಮೀಪ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 66.85ರಿಂದ 66.89 ರವರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 6.10.94 ರಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬಿನ ಜರುಗುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಜರುಗುವಿಕೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು,